

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-22363-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 22.05.2024

Ausstellungsdatum: 22.05.2024

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e. V. Martin-Behaim-Str. 20, 63263 Neu-Isenburg

mit dem Standort

KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e. V. Zentrale Servicestelle - Kalibrierlabor Kreuzberger Ring 24, 65205 Wiesbaden

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite Seite



Kalibrierungen in den Bereichen:

Elektrische Messgrößen Gleichstrom und Niederfrequenz

- Gleichspannung
- Gleichstromstärke
- Gleichstromwiderstand
- Wechselspannung
- Wechselstromstärke



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand		ssbere ssspa	eich /	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung	0 mV	bis	20 mV		1,80 ·10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 2,6 μV	U = Messwert
Messgeräte	> 20 mV	bis	200 mV		$3,90 \cdot 10^{-5} \cdot U + 2,5 \mu\text{V}$	Meatest 9010
	> 200 mV	bis	2 V		$3,00 \cdot 10^{-5} \cdot U + 8,5 \mu\text{V}$	
	> 2 V	bis	20 V		$3,20 \cdot 10^{-5} \cdot U + 30 \mu\text{V}$	
	> 20 V	bis	100 V		3,70 · 10⁻⁵ · <i>U</i> + 0,2 mV	
	> 100 V	bis	280 V		3,70 · 10⁻⁵ · <i>U</i> + 0,4 mV	
	> 280 V	bis	1 kV		$4,30 \cdot 10^{-5} \cdot U + 5,7 \text{ mV}$	
	0 mV	bis	< 200 mV		2,20 · 10 ⁻⁶ · <i>U</i> + 650 nV	U = Messwert
	200 mV	bis	< 2 V		5,50 · 10 ⁻⁶ · <i>U</i>	Fluke 8508A
	2 V	bis	< 20 V		5,50 · 10 ⁻⁶ · <i>U</i>	
	20 V	bis	< 200 V		7,00 · 10 ⁻⁶ · <i>U</i>	
	200 V	bis	1050 V		$7,00 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,5 \text{ mV}$	
Gleichspannung	0 mV	bis	< 200 mV		2,15 · 10 ⁻⁶ · <i>U</i> + 560 nV	U = Messwert
Kalibratoren,	200 mV	bis	< 2 V		3,55 · 10 ⁻⁶ · <i>U</i> + 580 nV	Fluke 8508A
Spannungsquellen	2 V	bis	< 20 V		$3,80 \cdot 10^{-6} \cdot U + 4,6 \mu\text{V}$	
	20 V	bis	< 200 V		5,70 · 10 ⁻⁶ · <i>U</i> + 47 μV	
	200 V	bis	1050 V		$5,70 \cdot 10^{-6} \cdot U + 570 \mu\text{V}$	
Gleichstrom	0 μΑ	bis	< 200 μΑ		6,50 ·10 ⁻⁵ · / + 20 pA	/ = Messwert
Messgeräte	0,2 mA	bis	< 2 mA		4,00 · 10 ⁻⁶ · / + 85 pA	Meatest 9010
	2 mA	bis	< 20 mA		6,50 · 10 ⁻⁶ · <i>I</i> + 0,5 μA	
	20 mA	bis	< 200 mA		6,50 · 10 ⁻⁶ · <i>l</i> + 5 μA	
	0,2 A	bis	< 2 A		4,50 · 10 ⁻⁶ · / + 100 μA	
	2 A	bis	20 A		3,50 · 10 ⁻⁶ · / + 2 mA	
Gleichstrom	0 μΑ	bis	< 200 μΑ		1,20 · 10 ⁻⁵ · / + 0,8 nA	/ = Messwert
	200 μΑ	bis	< 2 mA		1,40 · 10 ⁻⁵ · / + 3 nA	Fluke 8508A
Messgeräte	2 mA	bis	< 20 mA		1,60 · 10 ⁻⁵ · / + 30 nA	
	20 mA	bis	< 200 mA		4,50 · 10 ⁻⁵ · <i>I</i> + 0,7 μA	
	200 mA	bis	< 2 A		2,00 · 10 ⁻⁴ · <i>l</i> + 50 μA	
	2 A	bis	20 A		4,50 · 10 ⁻⁴ · <i>l</i> + 0,4 mA	
Gleichstrom	0 μΑ	bis	< 200 μΑ		1,15 · 10 ⁻⁵ · / + 0,8 nA	/ = Messwert
Kalibratoren,	200 μΑ	bis	< 2 mA		1,40 · 10 ⁻⁵ · / + 3 nA	Fluke 8508A
Spannungsquellen	2 mA	bis	< 20 mA		1,60 · 10 ⁻⁵ · / + 30 nA	
	20 mA	bis	< 200 mA		4,50 · 10 ⁻⁵ · <i>l</i> + 0,7 μA	
	200 mA	bis	< 2 A		2,00 · 10 ⁻⁴ · <i>l</i> + 20 μA	
	2 A	bis	20 A		4,40 · 10 ⁻⁴ · / + 0,4 mA	



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand			eich /	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromwiderstand	0 Ω	bis	< 10 Ω		$2,50 \cdot 10^{-4} \cdot R + 0,87 \text{ m}\Omega$	R = Messwert
Messgeräte	10 Ω	bis	< 33 Ω		2,20 · 10 ⁻⁴ · R + 0,75 mΩ	Meatest 9010
	33 Ω	bis	< 100 Ω		1,25 · 10 ⁻⁴ · R + 1 mΩ	
	100 Ω	bis	< 1 kΩ		8,20 · 10 ⁻⁵ · R + 8 mΩ	
	1 kΩ	bis	< 10 kΩ		8,70 · 10 ⁻⁵ · R + 24 mΩ	
	10 k Ω	bis	< 100 kΩ		$8,70 \cdot 10^{-5} \cdot R + 0,25 \Omega$	
	100 kΩ	bis	< 330 kΩ		$9,50 \cdot 10^{-5} \cdot R + 1,6 \Omega$	
	330 kΩ	bis	1 ΜΩ		$1,25 \cdot 10^{-4} \cdot R + 4,5 \Omega$	
	1 ΜΩ	bis	< 3,3 MΩ		1,30 · 10 ⁻⁴ · R + 25 Ω	
	3,3 ΜΩ	bis	< 10 MΩ		$1,70 \cdot 10^{-4} \cdot R + 40 \Omega$	
	10 ΜΩ	bis	< 33 MΩ		$8,40 \cdot 10^{-4} \cdot R + 240 \Omega$	
	33 ΜΩ	bis	< 100 MΩ		1,70 · 10 ⁻³ · R + 270 Ω	
	100 ΜΩ	bis	< 330 MΩ		$2,50 \cdot 10^{-3} \cdot R + 220 \Omega$	
	330 MΩ	bis	1 GΩ		5,85 · 10 ⁻² · R +885 Ω	
Gleichstromwiderstand	0 Ω	bis	< 2 Ω		1,45 · 10 ⁻⁵ · R + 14 μΩ	R = Messwert
Widerstand,	2 Ω	bis	< 20 Ω		$7,00 \cdot 10^{-6} \cdot R + 60 \mu\Omega$	Fluke 8508A
Kalibratoren,	20 Ω	bis	< 200 Ω		8,80 · 10 ⁻⁶ · R + 13 μΩ	
widerstands- simulierende Quellen	200 Ω	bis	< 2 kΩ		8,80 · 10⁻⁶ · <i>R</i>	
Simulateriae Quelleri	2 kΩ	bis	< 20 kΩ		8,80 · 10⁻⁶ · <i>R</i>	
	20 kΩ	bis	< 200 kΩ		8,80 · 10 ⁻⁶ · R	
	200 kΩ	bis	< 2 MΩ		1,00 · 10 ⁻⁵ · R	
	2 ΜΩ	bis	< 20 MΩ		2,00 · 10 ⁻⁵ · R	
	20 ΜΩ	bis	< 200 MΩ		1,10 · 10 ⁻⁴ · R	
	200 ΜΩ	bis	2 GΩ		8,20 · 10 ⁻⁴ · R + 1,2 kΩ	
Gleichstromwiderstand	0 Ω	bis	< 2 Ω		$1,40 \cdot 10^{-6} \cdot R + 170 \mu\Omega$	R = Messwert
Messgeräte	2 Ω	bis	< 20 Ω		$4,50 \cdot 10^{-6} \cdot R + 170 \mu\Omega$	Fluke 8508A in
	20 Ω	bis	< 200 Ω		$8,50 \cdot 10^{-6} \cdot R + 80 \mu\Omega$	Substitutions- messung
	200 Ω	bis	< 2 kΩ		9,00 · 10 ⁻⁶ · R	J
	2 kΩ	bis	< 20 kΩ		9,00 · 10 ⁻⁶ · R	
	20 kΩ	bis	< 200 kΩ		9,00 · 10 ⁻⁶ · R	
	200 kΩ	bis	< 2 MΩ		1,00 · 10 ⁻⁵ · R	
	2 ΜΩ	bis	< 20 MΩ		2,00 · 10 ⁻⁵ · R	
	20 ΜΩ	bis	< 200 MΩ		1,10 · 10 ⁻⁴ · R	
	200 ΜΩ	bis	2 GΩ		$8,30 \cdot 10^{-4} \cdot R + 1,1 \text{ k}\Omega$	



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne		•	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung				15 Hz bis 10 kHz	$1,65 \cdot 10^{-3} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	U = Messwert
Messgeräte		1.1.	. 20 1/	10 kHz bis 30 kHz	1,65 · 10 ⁻³ · <i>U</i> + 35 μV	Direktmessung
	0 mV	DIS	< 20 mV	30 kHz bis 100 kHz	$8,30 \cdot 10^{-3} \cdot U + 170 \mu\text{V}$	Meatest 9010
				100 kHz bis 300 kHz	$4,10 \cdot 10^{-2} \cdot U + 750 \mu\text{V}$	
				15 Hz bis 10 kHz	8,40 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 67 μV	
	20	1.1.	< 200 mV	10 kHz bis 30 kHz	$1,25 \cdot 10^{-3} \cdot U + 100 \mu\text{V}$	
	20 mV	bis		30 kHz bis 100 kHz	$3,50 \cdot 10^{-3} \cdot U + 55 \mu\text{V}$	
				100 kHz bis 300 kHz	$4,20 \cdot 10^{-3} \cdot U + 850 \mu\text{V}$	
			s < 2 V	15 Hz bis 10 kHz	$2,40 \cdot 10^{-4} \cdot U + 100 \mu\text{V}$	
	200 \			10 kHz bis 30 kHz	4,30 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 250 μV	
	200 mV	DIS		30 kHz bis 100 kHz	1,70 · 10 ⁻³ · <i>U</i> + 830 μV	
				100 kHz bis 300 kHz	$4,20 \cdot 10^{-3} \cdot U + 830 \mu\text{V}$	
	2 V	bis	< 20 V	15 Hz bis 10 kHz	$2,40 \cdot 10^{-4} \cdot U + 250 \mu\text{V}$	
				10 kHz bis 30 kHz	4,30 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 1,25 mV	
				30 kHz bis 100 kHz	1,70 · 10 ⁻³ · <i>U</i> + 8,3 mV	
	20.1/			15 Hz bis 10 kHz	2,50 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 4 mV	
	20 V bi	DIS	< 100 V	10 kHz bis 30 kHz	4,30 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 12,5 mV	
	100 V	bis	< 280 V	15 Hz bis 10 kHz	2,75 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 9,5 mV	
				10 kHz bis 30 kHz	4,30 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 41 mV	
	280 V	bis	1000 V	15 Hz bis 10 kHz	3,70 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 70 mV	



Permanentes Laboratorium

17 - 1 1 1 1	1				/ C B 4 C \
Kalibrier- u	กต	10/100 c $10/100$	gurnk	eiten i	(((()

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung		1 Hz bis 10 Hz	$1,30 \cdot 10^{-4} \cdot U + 9,5 \mu\text{V}$	U = Messwert
Messgeräte		10 Hz bis 40 Hz	$1,40 \cdot 10^{-4} \cdot U + 2,9 \mu\text{V}$	Common-View
		40 Hz bis 100 Hz	$1,30 \cdot 10^{-4} \cdot U + 2,9 \mu\text{V}$	Messung Fluke 8508A
	0 mV bis < 200mV	100 Hz bis 2 kHz	$1,30 \cdot 10^{-4} \cdot U + 1,4 \mu\text{V}$	Fluke 8508A
		2 kHz bis 10 kHz	$1,30 \cdot 10^{-4} \cdot U + 3,0 \; \mu\text{V}$	
		10 kHz bis 30 kHz	$2,60 \cdot 10^{-4} \cdot U + 5,9 \mu\text{V}$	
		30 kHz bis 100 kHz	2,60 · 10 ⁻⁴ · U + 15 μV	
		1 Hz bis 10 Hz	1,20 · 10 ⁻⁴ · U + 80 μV	
		10 Hz bis 40 Hz	$1,30 \cdot 10^{-4} \cdot U + 11 \mu\text{V}$	
		40 Hz bis 100 Hz	$1,30 \cdot 10^{-4} \cdot U + 9 \mu V$	
		100 Hz bis 2 kHz	$1,20 \cdot 10^{-4} \cdot U + 9 \mu V$	
	200 mV bis < 2 V	2 kHz bis 10 kHz	$1,30 \cdot 10^{-4} \cdot U + 9 \mu V$	
		10 kHz bis 30 kHz	$2,20 \cdot 10^{-4} \cdot U + 24 \mu\text{V}$	
		30 kHz bis 100 kHz	4,30 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 130 μV	
		100 kHz bis 300 kHz	1,80 · 10 ⁻³ · <i>U</i> + 1,5 mV	
		300 kHz bis 1 MHz	6,00 · 10 ⁻³ · <i>U</i> + 14 mV	
		1 Hz bis 10 Hz	1,60 · 10⁻⁴ · <i>U</i>	
		10 Hz bis 40 Hz	1,40 · 10⁻⁴ · <i>U</i>	
		40 Hz bis 100 Hz	1,32 · 10⁻⁴ · <i>U</i>	
		100 Hz bis 2 kHz	1,27 · 10⁻⁴ · <i>U</i>	
	2 V bis < 20 V	2 kHz bis 10 kHz	1,33 · 10⁻⁴ · <i>U</i>	
		10 kHz bis 30 kHz	2,32 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i>	
		30 kHz bis 100 kHz	4,95· 10 ⁻⁴ · <i>U</i>	
		100 kHz bis 300 kHz	2,53 · 10⁻³ · <i>U</i>	
		300 kHz bis 1 MHz	1,31 · 10 ⁻² · <i>U</i>	
		1 Hz bis 10 Hz	1,60 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i>	
		10 Hz bis 40 Hz	1,40 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i>	
		40 Hz bis 100 Hz	1,32 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i>	
		100 Hz bis 2 kHz	1,27 · 10⁻⁴ · <i>U</i>	
	20 V bis < 200 V	2 kHz bis 10 kHz	1,33 · 10⁻⁴ · <i>U</i>	
		10 kHz bis 30 kHz	2,32 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i>	
		30 kHz bis 100 kHz	4,95 · 10⁻⁴ · <i>U</i>	
		100 kHz bis 300 kHz	2,53 · 10 ⁻³ · <i>U</i>	
		300 kHz bis 1 MHz	1,31 · 10 ⁻² · <i>U</i>	



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand		sbe	reich / oanne	Messbedingungen / Verfahren		Bemerkungen
Wechselspannung				1 Hz bis 10 Hz	1,30 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 40 mV	U = Messwert Common-View
Messgeräte				10 Hz bis 40 Hz	1,30 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 11 mV	
	200 V	bis	< 1000 V	40 Hz bis 10 kHz	1,30 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 10 mV	Messung
				10 kHz bis 30 kHz	2,20 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 25 mV	Fluke 8508A
				30 kHz bis 100 kHz	4,50 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 140 mV	
Wechselspannung				1 Hz bis 10 Hz	$9,80 \cdot 10^{-5} \cdot U + 9,6 \mu\text{V}$	U = Messwert
Kalibratoren,				10 Hz bis 40 Hz	$1,00 \cdot 10^{-4} \cdot U + 3 \mu V$	Direktmessung
Quellen				40 Hz bis 100 Hz	$9,00 \cdot 10^{-5} \cdot U + 3 \mu\text{V}$	Fluke 8508A
	0 mV	bis	< 200mV	100 Hz bis 2 kHz	$9,00 \cdot 10^{-5} \cdot U + 1,5 \mu\text{V}$	
				2 kHz bis 10 kHz	$9,20 \cdot 10^{-5} \cdot U + 3,1 \mu\text{V}$	
				10 kHz bis 30 kHz	2,40 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 6 μV	
				30 kHz bis 100 kHz	$5,20 \cdot 10^{-4} \cdot U + 14 \mu\text{V}$	
				1 Hz bis 10 Hz	$8,80 \cdot 10^{-5} \cdot U + 81 \mu\text{V}$	
				10 Hz bis 40 Hz	9,30 · 10 ⁻⁵ · <i>U</i> + 12 μV	
				40 Hz bis 100 Hz	$8,20 \cdot 10^{-5} \cdot U + 12 \mu\text{V}$	
				100 Hz bis 2 kHz	$7,40 \cdot 10^{-5} \cdot U + 11 \mu\text{V}$	
	200 mV	bis	< 2 V	2 kHz bis 10 kHz	$9,00 \cdot 10^{-5} \cdot U + 11 \mu\text{V}$	
				10 kHz bis 30 kHz	$2,00 \cdot 10^{-4} \cdot U + 25 \mu\text{V}$	
				30 kHz bis 100 kHz	$4,20 \cdot 10^{-4} \cdot U + 140 \mu\text{V}$	
				100 kHz bis 300 kHz	1,80 · 10 ⁻³ · <i>U</i> + 1,5 mV	
				300 kHz bis 1 MHz	6,00 · 10 ⁻³ · <i>U</i> + 14 mV	
				1 Hz bis 10 Hz	8,70 · 10 ⁻⁵ · <i>U</i> + 80 μV	
				10 Hz bis 40 Hz	$9,10 \cdot 10^{-5} \cdot U + 13 \mu\text{V}$	
				40 Hz bis 100 Hz	$8,00 \cdot 10^{-5} \cdot U + 12 \mu\text{V}$	
				100 Hz bis 2 kHz	$7,20 \cdot 10^{-5} \cdot U + 12 \mu\text{V}$	
	2 V	bis	< 20 V	2 kHz bis 10 kHz	$8,30 \cdot 10^{-5} \cdot U + 12 \mu\text{V}$	
				10 kHz bis 30 kHz	2,00 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 25 μV	
				30 kHz bis 100 kHz	4,20· 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 1,3 mV	
				100 kHz bis 300 kHz	1,80 · 10 ⁻³ · <i>U</i> + 15 mV	
				300 kHz bis 1 MHz	6,00 · 10 ⁻³ · <i>U</i> + 140 mV	



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand		sbei	reich / panne	Messbedingungen / Verfahren		Bemerkungen
Wechselspannung				1 Hz bis 10 Hz	1,30 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i>	U = Messwert
Kalibratoren,				10 Hz bis 40 Hz	9,10 · 10 ⁻⁵ · <i>U</i> + 1,3 mV	Direktmessung
Quellen				40 Hz bis 100 Hz	8,00 · 10 ⁻⁵ · <i>U</i> + 1,2 mV	Fluke 8508A
				100 Hz bis 2 kHz	7,20 · 10 ⁻⁵ · <i>U</i> + 1,2 mV	
	20 V	bis	< 200 V	2 kHz bis 10 kHz	8,20 · 10 ⁻⁵ · <i>U</i> + 1,2 mV	
				10 kHz bis 30 kHz	2,00 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 2,5 mV	
				30 kHz bis 100 kHz	4,20 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 13 mV	
				100 kHz bis 300 kHz	1,80 · 10 ⁻³ · <i>U</i> + 145 mV	
				300 kHz bis 1 MHz	6,00 · 10 ⁻³ · <i>U</i> + 1,4 V	
				1 Hz bis 10 Hz	8,70 · 10 ⁻⁵ · <i>U</i> + 46 mV	
	200 V	bis	1000 V	10 Hz bis 40 Hz	9,10 · 10 ⁻⁵ · <i>U</i> + 13 mV	
				40 Hz bis 10 kHz	8,00 · 10 ⁻⁵ · <i>U</i> + 14 mV	
				10 kHz bis 30 kHz	2,00 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 26 mV	
				30 kHz bis 100 kHz	4,40 · 10 ⁻⁴ · <i>U</i> + 140 mV	
Wechselstrom	0	bis	< 200 μΑ	15 Hz bis 1 kHz	1,70 · 10 ⁻³ · / + 150 nA	/ = Messwert Direktmessung Meatest 9010
Messgeräte				1 kHz bis 5 kHz	3,20 · 10 ⁻³ · / + 200 nA	
				5 kHz bis 10 kHz	5,30 · 10 ⁻³ · / + 520 nA	
				15 Hz bis 1 kHz	1,15 · 10 ⁻³ · / + 280 nA	
	200 μΑ	bis	< 2 mA	1 kHz bis 5 kHz	2,20 · 10 ⁻³ · / + 1 μA	
				5 kHz bis 10 kHz	5,20 · 10 ⁻³ · / + 1,5 μA	
				15 Hz bis 1 kHz	8,90 · 10 ⁻⁴ · / + 1,7 μA	
	2 mA	bis	< 20 mA	1 kHz bis 5 kHz	2,20 · 10 ⁻³ · / + 10 μA	
				5 kHz bis 10 kHz	5,25 · 10 ⁻³ · / + 15 μA	
			< 200 mA	15 Hz bis 1 kHz	8,90 · 10 ⁻⁴ · / + 17 μA	
	20 mA b	bis		1 kHz bis 5 kHz	2,20 · 10 ⁻³ · / + 100 μA	
				5 kHz bis 10 kHz	5,30 · 10 ⁻³ · / + 140 μA	
	200 mA	hic	< 2 Δ	15 Hz bis 1 kHz	1,05 · 10 ⁻³ · <i>l</i> + 180 μA	
	ZUU IIIA	DIS	\	1 kHz bis 5 kHz	2,20 · 10 ⁻³ · <i>l</i> + 500 μA	
	2 A	bis	20 A	15 Hz bis 1 kHz	1,25 · 10 ⁻³ · <i>l</i> + 6 mA	



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne		Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstrom			1 Hz bis 10 Hz	2,30 · 10 ⁻⁴ · / + 15 nA	I = Messwert
Messgeräte	0 1:- :200		10 Hz bis 10 kHz	2,30 · 10 ⁻⁴ · / + 15 nA	Common-View
	0 bis < 200	μΑ	10 kHz bis 30 kHz	3,60 · 10 ⁻⁴ · / + 30 nA	Messung Fluke 8508A
			30 kHz bis 100 kHz	2,40 · 10 ⁻³ · / + 29 nA	Fluke 8508A
			1 Hz bis 10 Hz	2,30 · 10 ⁻⁴ · / + 150 nA	
	200 A his 4.2 m	. ^	10 Hz bis 10 kHz	2,30 · 10 ⁻⁴ · / + 150 n A	
	200 μA bis < 2 m	is < 2 mA	10 kHz bis 30 kHz	4,50 · 10 ⁻⁴ · / + 150 n A	
			30 kHz bis 100 kHz	2,40 · 10 ⁻³ · / + 150 n A	
			1 Hz bis 10 Hz	2,30 · 10 ⁻⁴ · / + 1,5 μA	
	2 mA bis < 20 ı	m A	10 Hz bis 10 kHz	2,30 · 10 ⁻⁴ · / + 1,5 μA	
	2 IIIA DIS < 20 I	ois < 20 mA	10 kHz bis 30 kHz	4,50 · 10 ⁻⁴ · / + 1,5 μA	
			30 kHz bis 100 kHz	2,40 · 10 ⁻³ · <i>l</i> + 1,5 μA	
		s < 200 mA	1 Hz bis 10 Hz	2,30 · 10 ⁻⁴ · / + 15 μA	
	20 mA bis < 200		10 Hz bis 10 kHz	2,30 · 10 ⁻⁴ · / + 15 μA	
			10 kHz bis 30 kHz	4,50 · 10 ⁻⁴ · / + 15 μA	
		s < 2 A	1 Hz bis 10 Hz	4,50 · 10 ⁻⁴ · / + 150 μA	
	200 mA bis < 2 A		10 Hz bis 10 kHz	5,00 · 10 ⁻⁴ · / + 150 μA	
			10 kHz bis 30 kHz	1,80 · 10 ⁻³ · / + 150 μA	
	2 A his 20 A	20 A	10 Hz bis 2 kHz	5,70 · 10 ⁻⁴ · <i>l</i> + 1,5 mA	
	2 A bis 20 A		2 kHz bis 10 kHz	1,20 · 10 ⁻³ · / + 11 mA	1



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren		Bemerkungen
Wechselstrom		1 Hz bis 10 Hz	2,10 · 10 ⁻⁴ · / + 20 nA	/ = Messwert
Kalibratoren,	0 his 4200 A	10 Hz bis 10 kHz	2,10 · 10 ⁻⁴ · / + 20 nA	Direktmessung
Quellen	0 bis < 200 μA	10 kHz bis 30 kHz	4,30 · 10 ⁻⁴ · / + 20 nA	Fluke 8508A
		30 kHz bis 100 kHz	2,40 · 10 ⁻³ · / + 20 nA	
		1 Hz bis 10 Hz	3,10 · 10 ⁻⁴ · /	
	200 uA his < 2 mA	10 Hz bis 10 kHz	3,10 · 10 ⁻⁴ · <i>I</i>	
	200 μA bis < 2 mA	10 kHz bis 30 kHz	5,20 · 10 ⁻⁴ · <i>I</i>	
		30 kHz bis 100 kHz	2,50 · 10 ⁻³ · <i>I</i>	
		1 Hz bis 10 Hz	2,30 · 10 ⁻⁴ · / + 1,4 μA	
	2 mA bis < 20 mA	10 Hz bis 10 kHz	2,30 · 10 ⁻⁴ · / + 1,4 μA	
	Z IIIA DIS < ZU IIIA	10 kHz bis 30 kHz	4,50 · 10 ⁻⁴ · / + 1,4 μA	
		30 kHz bis 100 kHz	2,40 · 10 ⁻³ · / + 1,4 μA	
		1 Hz bis 10 Hz	2,50 · 10 ⁻⁴ · / + 1,1 μA	
	20 mA bis < 200 mA	10 Hz bis 10 kHz	2,50 · 10 ⁻⁴ · / + 1,2 μA	
		10 kHz bis 30 kHz	4,50 · 10 ⁻⁴ · / + 1,4 μA	
		1 Hz bis 10 Hz	4,50 · 10 ⁻⁴ · / + 14 μA	
	200 mA bis < 2 A	10 Hz bis 10 kHz	5,10 · 10 ⁻⁴ · / + 14 μA	
		10 kHz bis 30 kHz	1,80 · 10 ⁻³ · / + 14 μA	
	2 A bis 20 A	10 Hz bis 2 kHz	6,50 · 10 ⁻⁴ · <i>I</i>	
	2 A DIS 20 A	2 kHz bis 10 kHz	1,70 · 10 ⁻³ · /	1

Verwendete Abkürzungen:

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

EN Europäische Norm

IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission

ISO International Organization for Standardization – International